

|                           | Frazione          | Localizzazione                                    | Criticità   | AGGIORNAMENTO 23 MAGGIO   |
|---------------------------|-------------------|---|---|---|
| <b>STRADE COMUNALI</b>    |                   |   |   |   |
| ●●                        | Castelvecchio     | Via Paderna                                       | Frana - Cedimento della sede stradale, <b>STRADA CHIUSA</b> (dal km 0.200 al km 0.300 - ord.28/23)              | <b>STRADA CHIUSA</b>  |
| ●●                        | Montebaranzone    | Via Pianazza, Località Pianazza                   | Frana - Cedimento della sede stradale, <b>STRADA CHIUSA</b> (dal km 0.559 al km 1.401 - ord.27/23)              | <b>STRADA CHIUSA</b>  |
| ●●                        | Montebaranzone    | Via Pianazza, Fosso della Lavina                  | Esondazione fosso con erosione manto stradale, <b>STRADA CHIUSA</b> (dal km 0.559 al km 1.401 - ord.27/23)      | <b>STRADA CHIUSA</b>  |
| ●●                        | Prignano          | Via Montechiaratore                               | Caduta Massi su sede stradale - <b>STRADA CHIUSA</b> (da Via Monte a Via Chiesa di Castelvecchio - ord.33/2023) | <b>STRADA CHIUSA - Avvio Procedimento per la riapertura al transito</b>   |
| ●●                        | Saltino           | Via Ducale - Località il Brandone                 | Frana con caduta massi su sede stradale, <b>STRADA CHIUSA</b> (dal km 2+500 - ord.38/23)                        | <b>STRADA CHIUSA - Intervento di rimozione pericoli e ripristino della percorribilità in corso</b>  |
| ●                         | Castelvecchio     | Via Muraglione, Località Remagna ingresso borgata | Cedimento sede stradale - MASSIMA PRUDENZA  | Situazione stabile  |
| ●                         | Montebaranzone    | Via Vandelli, Località Le Braide                  | Smottamento a monte della viabilità con riduzione della carreggiata, MASSIMA PRUDENZA                           | Intervento di messa in sicurezza eseguito dalla Protezione Civile. Monitoraggio in corso - <b>MASSIMA PRUDENZA</b>  |
| ●                         | Morano            | Via Don Rinaldi                                   | Cedimento sede stradale con riduzione della carreggiata, MASSIMA PRUDENZA                                       | Situazione stabile  |
| ●                         | Pigneto           | Via Chiesa Pigneto                                | Cedimento sede stradale in due diversi punti, MASSIMA PRUDENZA  | Monitoraggio in corso. Intervento per mantenimento percorribilità. Istituito SENSO UNICO ALTERNATO (ord.36/23)  |
| ●                         | Pigneto           | Via Casalcicogno                                  | Smottamento a monte e a valle della viabilità con riduzione della carreggiata, MASSIMA PRUDENZA                 | Situazione stabile  |
| ●                         | Prignano          | Via Monte   | Cedimento sede stradale in due diversi punti con riduzione della carreggiata, MASSIMA PRUDENZA                  | Lieve abbassamento del piano stradale, monitoraggio in corso. Intervento per mantenimento percorribilità, istituito SENSO UNICO ALTERNATO (ord.37/23) - <b>MASSIMA PRUDENZA</b> |
| ●                         | Prignano          | Via Ronchi  | Smottamento a monte della viabilità, MASSIMA PRUDENZA   | Monitoraggio in corso. Intervento per mantenimento percorribilità - <b>MASSIMA PRUDENZA</b>   |
| <b>STRADE PROVINCIALI</b> |                   |   |   |   |
| ●                         | Pigneto           | SP 19 - Località Casa del Sarto Nord              | Cedimento sede stradale - MASSIMA PRUDENZA  | Strada riaperta al traffico con SENSO UNICO ALTERNATO regolato da impianto semaforico e presidio 24H. <b>MASSIMA PRUDENZA</b>   |
| ●                         | Intero territorio |   | Si segnalano inoltre diversi smottamenti di terreni agricoli  |   |